

УТВЕРЖДАЮ:



Директор МБОУ СОШ № 76 п. Гигант

Т.А.Касьянова

10 09 2020г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 76 п.Гигант

1.2. Адрес объекта: Ростовская область., Сальский район, п.Гигант, ул.Учебная,31

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1905,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да) 13217 кв.м;

1.4. Год постройки здания 1952г., последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 76; МБОУ СОШ № 76 п. Гигант

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Ростовская обл., Сальский район, п.Гигант, ул.Учебная,31

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: муниципальная.

- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Сальского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 347630 Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Ленина, 33

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности : образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг : образовательные.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, дистанционно.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 360 детей.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Нет.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта : 40м.

3.2.2 время движения (пешком) : 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть. Путь следования к школе от остановки предусматривает подъем ко входу по ступенькам. Левая часть подъема оборудована пандусом.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных
-----------	---	---

		категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г, О, С, У).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г, О, С, У).
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г, О, С, У).
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(Г, О, С, У).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, С, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Организация, состояние доступности объекта и основных структурно-функциональных зон являются доступно частично.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР

2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Все зоны и участки	Ремонт текущий

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ текущий ремонт 2021 г..
в рамках исполнения : Областной долгосрочной целевой программы «Доступная среда»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Образование детей будет доступно полностью всем детям с ограниченными возможностями.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 100% доступность детей с ограниченными возможностями.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Имеется мнемосхема.

Российской Федерации дата www.

mbousosh76gigant@yandex.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 10 » 09 20 20 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 10 » 09 20 20 г.
3. Решения комиссии _____ от «10» 09 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 76
п.Гигант
Т.А.Касьянова
« 10 » 09 20 20 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 76 п. Гигант
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область., Сальский район, п. Гигант, ул.Учебная, 31
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1905,4 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да) 13217 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1952г., последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 76; МБОУ СОШ № 76 п. Гигант
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Ростовская обл., Сальский район, п. Гигант, ул.Учебная, 31
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

- 1.9. Форма собственности: муниципальная..
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) :Управление образования Сальского района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 347630 Ростовская обл., Сальский район, г.Сальск, ул.Ленина,33

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности :образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг :образовательные.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, дистанционно.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность : 360 детей.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка- инвалида : да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта : 40 м.

3.2.2 время движения (пешком) : 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть .Путь следования к школе от остановки предусматривает подъем ко входу по ступенькам. Левая часть подъема оборудована пандусом.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

(формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта
---	---	--------------------------------------

п \п	объекта	(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____ Т.А. Касьянова, директор,

тел.8 (86372)78-5-56

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 76
п. Гигант

_____ Т.А.Касьянова
« 10 » 09 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

Сальский район

« _____ » _____ 20__ г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 76 п. Гигант

1.2. Адрес объекта: Ростовская область., Сальский район, п. Гигант,
ул.Учебная,31

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1905,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да) 13217 кв.м

1.4. Год постройки здания 1952г., последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 76; МБОУ СОШ № 76 п. Гигант

1.7.Юридический адрес организации (учреждения): Ростовская обл., Сальский район, п. Гигант, ул.Учебная,31

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация : Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 76 п. Гигант

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта : 40 м.

3.2.2 время движения (пешком) : 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть .Путь следования к школе от остановки предусматривает подъем ко входу по ступенькам. Левая часть подъема оборудована пандусом.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	1,2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г, О, С, У).	-	3,4
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г, О, С, У).	-	5,6; 11-23
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г, О, С, У).	-	7-10
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(Г, О, С, У).	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, С, Г, У)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Организация, состояние доступности объекта и основных структурно-функциональных зон являются доступно частично.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ текущий 2021 г

в рамках исполнения : Областной долгосрочной целевой программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Образование детей будет доступно полностью всем детям с ограниченными возможностями.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) : 100% доступность детей с ограниченными возможностями.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

4.4.1. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации:

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) : Да.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Руководитель
рабочей группы
директор МБОУ СОШ
№ 76 п.Гигант

Касьянова Т.А.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Председатель комиссии

Коростылева О.В. .
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены комиссии

Пашкин И.В.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Коваль Н.М.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано
« _____ » _____ 20 _____ г. (протокол № _____)

Комиссией (название): Обследование здания школы с целью реализации целевой программы по созданию безбарьерной среды.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 1

от «10» 09 20 20 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ СОШ № 76 п. Гигант Сальского района.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	Отсутствуют перила	К,О	Установить перила	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	-	перила с правой стороны пандуса есть	К,О		
1.5	Автостоянка и парковка	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию. Уклон пути: - поперечный - 1 - 2%, - продольный - не более 5% (при съезде с тротуара и в стесненных местах - до 10% на протяжении не более 10 м)						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (С,Г,У)	-	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория прилегающего участка находится в удовлетворительном состоянии.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 1

от « 10 » 09 20 20 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ СОШ № 76 п. Гигант Сальского района.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержа ние	Виды работ
21	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
22	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	-	-	-
23	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	-	-	-
24	Дверь (входная)	есть	-	1,2	-	-	-	-
25	Тамбур (холл для переодевания)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Отсутствие на входе для МГН турникетов и навесных калиток с непрозрачными полотнами двустороннего действия или вращающимися						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (С,Г,У)	-	7,8,9	Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 1

от «10» 09 2020 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ СОШ № 76 п. Гигант Сальского района.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (Центральный холл с турникетом)	нет	-	-	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	3,4	-	-	Необходимо установить	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	5,6	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м)						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(Г,О,С,У)	-	3-6	Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется установка пандуса на переходе в спортзал.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 1

от «10» 09 20 20 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ СОШ № 76 п. Гигант Сальского района.

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
Трипавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-	-	-	-	-	-
Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне	Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г,О,С,У)	№3	7-10	Ремонт текущий.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить текущий ремонт. Установить перила в туалете, расширить входную дверь в туалет.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 1

от « 10 » 09 20 20 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МБОУ СОШ № 76 п. Гигант Сальского района.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	-	5, 6; 11 - 23		К		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вариант II – места приложения труда	ДЧ-И(Г,О,С,У)	-	5- 6,11- 23	Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 1

от « 10 » 09 _ 20 20 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ СОШ № 76 п. Гигант Сальского района.

№ функционально-п/п	Наименование планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	7-10	Дверной проем не соответствует нормам, в туалете имеются перегородки, нет поручней у унитаза, нет поручней у умывальника	Г,К,О,С,У	Расширить дверной проем, демонтировать перегородку, установить поручни, установить поручни у умывальника и унитаза	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-

53	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Универсальная кабина: - размеры в плане: ширина - 1,65, глубина - 1,8, - рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски, - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(Г,О,С,У)	-	7-10	Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Расширить дверной проем, демонтировать перегородку, установить поручни, установить поручни у умывальника.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 1

от «10» 09 2020_г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ СОШ № 76 п. Гигант Сальского района.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	—	—	отсутствуют	—	—	—
6.2	Акустические средства	нет			отсутствуют	—	—	—
6.3	Тактильные средства	нет	—	—	отсутствуют	—	—	—
	ОБЩИЕ требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	

				ОСИ
Системы информации на объекте	ДЧ-И(Г,О,С,У)			Индивидуальное решение ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить акустические, визуальные средства оповещения.

В данном списке прожито и пропущено

31 страниц

Директор:

Касьянова Т.А.

